



ROTHKEGEL
Glasgestaltung · Glasrestauration · Glastechnik · Leuchtenmanufaktur · Leuchtentechnik

Die Chorfenster der evang. luth. Marienkirche zu Königsberg in Bayern

Die sechs großen Chorfenster wurden von uns im Jahr 2004 restauriert und mit einer zeitgemäßen, innenbelüfteten Außenschutzverglasung versehen.

Beschreibung des Gesamtbauwerkes

Das Rathaus und Stadtkirche (die Marienkirche ist seit 1523 evangelisch-lutherisch) stehen nebeneinander. Auf den mächtigen Fundamenten eines Profanbaues, der ersten Burg Königsbergs, wollten die Königsberger im ausgehenden 14. Jahrhundert einen Dom errichten.

In der Tat wurde es eine der ansehnlichsten gotischen Pfarrkirchen im Frankenland. Ihr Turm ragt 46 m in den Himmel und es scheint, als hätten die Meister der Straßburger Bauhütte dem Kirchturm einen leicht französischen Stilakzent gegeben.

Den Kirchenbau begann man 1397. Es folgte eine lange Bauzeit. So konnte beispielsweise erst nach der Weihe 1432 der Turm fertiggestellt werden (1446). Durch einen Brand im Jahre 1640 gingen viele Details verloren. An den Strebepfeilern der östl. Chorseite sehen wir als einzige der ehemals aufgestellt gewesenen Figuren eine Madonna. Es ist allerdings nur eine Nachbildung des wertvollen Originals aus der Zeit um 1420 (aufbewahrt auf der Veste Coburg).

Unter dem Marienbildnis befindet sich einer der typischen Kragsteine, Sinnbilder für menschliche Laster (Gier, Torheit, Unsittlichkeit). Etwas tiefer wird auf einem leider verblassten Fresko die Marter St. Sebastians dargestellt. Wer die Kirche betritt, wird von den hochgezogenen Säulen und den Gewölben, die die drei Kirchenschiffe und den Chorraum überspannen, beeindruckt sein.

Von der Innenausstattung sind bemerkenswert: Ein Renaissancelesepult, 1697 durch niedrige Chorschranken mit der von einer Mosesfigur getragenen Kanzel verbunden. In den Rundbogenblenden der Barockkanzel werden neben Christus die vier Evangelisten dargestellt.

1432 zu Kiliani hatte ein Commissarius des Würzburger Bischofs die Kirche nach 70 Jahren Bauzeit eingeweiht. Weitere 92 Jahre blieb sie katholisch, bis die Königsberger 1524 beschlossen, evangelisch zu werden.

Während des dreißigjährigen Krieges, hielt der Feldherr Tilly die Stadt Königsberg besetzt. Durch seinen Einfluss blieb die Marienkirche vom Königsberger Großbrand 1632 verschont. 1640 waren dann einheimische Brandstifter am Werk. Sie raubten die Kirche aus und zündeten sie an. Nur die Grundmauern blieben stehen. Fünf Jahre später begannen die Königsberger, die Kirche notdürftig in Stand zu setzen. In diesem Zustand beließ man sie einige Jahrhunderte. 1897 stand man deshalb vor der Überlegung: Sollte man eine neue Kirche bauen, oder den alten Bau von Grund auf sanieren?

Die Königsberger entschieden sich für die Sanierung und beauftragten den Architekten Leopold Oelenheinz aus Coburg. Der nahm seine Aufgabe ernst, so dass 1904, nachdem alle Arbeiten abgeschlossen waren, die Kirche buchstäblich wie neu aussah. Zur Erinnerung ließ Oelenheinz ein steinernes Porträt von sich im Chorraum unter der Orgelempore anbringen. In seiner Festschrift zur Wiedereinweihung der Marienkirche schloss der Architekt euphorisch: "So blühe du denn, Blume in Franken, in verjüngter Schönheit!" Quelle; Internetseite der Evangelisch-lutherischen Gemeinde Königsberg

Quelle; Internetseite der Stadt Königsberg

Beschreibung des Bestandes



Auch hier war es uns wichtig durch umfassende Besprechungen mit dem Bauherrn und dem Landesdenkmalamt ein gutes Restaurierungskonzept gemeinsam zu erarbeiten.



Der Chor von Außen nach den Arbeiten



Der Chor von innen nach den Arbeiten



Die Chorfenster sind typische Exemplare der Glasmalerei im 1900 und mit figürlichen Darstellungen vor Landschaften und/oder Architekturelementen gestaltet.

Das Chorscheitelfenster ist ganzflächig mit Glasmalerei gestaltet. Alle anderen Chorfenster weisen Felder oder zumindest Teilflächen in Butzen, Sechseck oder Rechteckaufteilung auf.

Die Fenster sind mit folgenden Hauptmotiven gestaltet:

- I Petrus, Jesus, Paulus
- II Philipp Melanchthon, Martin Luther und Justus Jonas
- III Herzog Wilhelm der IV von Sachsen und Weimar
- II Herzog Ernst der Fromme
- III Friedrich der Weise
- IV Butzenfenster mit Wappen der von Bassewitz, Strachwitz

Die Fenster wurden, nach den Inschriften von folgenden Werkstätten geschaffen:

- I Gebrüder Schmitt, Bamberg, 1903
- II Ferd. Müller, Quedlinburg, 1904
- III Gebrüder Schmitt, Bamberg, 1904
- II Ferd. Müller, Quedlinburg, 1904
- III F.X. Zettler, München, Datum nicht erkennbar
- IV Werkstatt nicht erkennbar, 1903 laut Kirchenführer jedoch auch F.X. Zettler, München



Diese Aufnahme der Malschichten läßt die Bedeutung einer Außenschutzverglasung nach dem derzeitigem Stand der Technik erahnen



ol nll nlll sll slll slV


Besonderheit der Schutzverglasung

?Auf Grund der prominenten Lage der Kirche am Marktplatz wurde diese nicht mit herkömmlichen Verbundscheibensicherheitsglas aus zweimal Floatglas („Spiegelglas“) ausgestattet, sondern mit Verbundsicherheitsglas aus einer außenseitigen Lage maschinengezogenem Goetheglas ca. 3mm (Restover®) von Schott® und einer innenseitigen Lage Floatglas.

Dadurch sind die schutzverglasten Scheiben „bewegt“ und passen besser zu diesem historischen Gebäude als blanke und glatte normale Scheiben wie man sie z.B. in Schaufenstern einsetzt.



Auch der zunehmende Rostdruck durch die Eisen und die Schäden am Sandstein machten einen Ausbau der Glasmalereien dringend nötig



slIII, je nach Lichteinfall sind die slIII im Nachzustand von innen, hier ist nlll im Detail von außen Auch die Glasmalerei von ol Die ASV wurde auch im Maßwerk

Nach oben