


St. Josef in Bamberg Gaustadt

In mehreren Bauabschnitten wurde die kath. Kirche St. Josef in Bamberg saniert. Auch bei der Konservierung und Restaurierung der Chorfenster dürfen wir unseren Beitrag leisten.

Die Chorfenster wurden mit einer innenbelüfteten Aussenschutzverglasung versehen und entsprechend konservatorisch behandelt.

Besonders eindrucksvoll sind die über den Ornamentfeldern thronenden Rundscheiben die Sie hier sehen.



Die Ansicht des Chores von St. Josef



NII 3 AB im Nachzustand



NIII 3 AB im Nachzustand



SII 3 AB im Nachzustand



SIII 3 AB im Nachzustand



OI 3 AB im Nachzustand